

# ((عمليات تكرير البترول ))

بحث مقدم الى مجلسكلية العلوم / قسم الكيمياء جامعة القادسية و هو جزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس في العلوم

الطالب

عباس منذر ساجت

بإشراف : أ.م.د. زينا محمد كاظم

**\_3** 1440 **\_6** 2019

# 

((فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْ عَلَيَّ وعلى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعلى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعلى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي التَّي أَنْعَمْتِكُ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ))

# Mischell Control

النمل (19)

### شڪرو عرفان

نحمد الله على نعمة البدن و العقل السليم، و نعمة التعليم، ونعمة ان هدانا الى سراطه المستقيم، سراطاً كان كله علماً و تعليم، بفضله يا من بعباده سرحيم

بعد جهد جهيد دام سنوات اتشرف اليوم بتقديم ثمام عملي في أبهى حلة و اجمل صورة ما استطعت لذلك سبيلاً مراجيا من الله ان يحظى هذا العمل برضى الاستاذة الفاضلة (نرينا محمد كاظم) التي اول ما اخصها بالشكر متمنى لها دوام الصحة و التقدم العلمى.

فجزإها الله كل انجزاء ووفقها لصاكح الأعمال ان شاء الله

كما اتقدم بالشكر الى جميع اساتذتنا الذين اشر فوا على تدمريسنا طيلة الامربع سنوات و الى كل القدم بالشكر الى جميع اساتذة كلية العلوم قسم الكيمياء في جامعة القادسية.

الى كل من ساعدنا لإنجانر هذا البحث

كما لا يفوتنا ان تتقدم بالشكر الجزيل الى اللجنة المناقشة و الى كل من مد لنا يد العون و المساعدة من قريب او من بعيد . . .

شڪراً .....

الباحث

الاهداء

إلى من حملتني وهن على وهن . . . إلى أطيب من عرفت وأشرف وأنبل من

عاشرت . . . إلى ينبوع الحنان . . . أمي

إلى أعظم مرجل بعث في فنسم و حالصمود والإمرادة .

إلى بتسامته المشوقة التي تهل علي كل صباح . . . إلى حنكته وجده وحزمه . . . إلى الذي

علمني التحلي بالشجاعة والصبر من متاعب الحياة . . . مرمز الأمل أبي العطوف

إليه مالذين كانواشموعا تحترق من أجل أن تنير لي طريقا وديا في وسطالصعاب إلى أو ثقر ابطة

وأنبل علاقة إلى شموع البيت . . . إخواني وأخواتي

إلى كالذين أحبهم وأحتفظ في فلي بذكر إهم ، إلى كل الأصدقاء

إلىكالذين يعرفونني من قربب اوبعيد

# وخاصةالزملاء بكلية العلوم قسم الكيمياء

# إلى الأستاذة الفاضلة: أ.م. د. نرينا محمد كاظم

الباحث

# الفهرست

مرقد الصفحة	الموضوع	ت
ĺ	الآيةالقرانية	1
ب	شڪروعرفان	2

ت	l Vacle	3
ث	الفهرست	4
1	المقدمة	5
3	الفصل الاول/انجانب النظري	6
3	طبيعةالنفط اكخامر واهم مكوناته	7
6	عمليات تنقية المشتقات النفطية	8
10	العمليات الكيمياوية في تصفية النفط	9
12	فصل مكونات النفط	10
14	الوقاية من مخاطر صناعة البترول	11
17	العمليات التي تجري على النفط اكخام	12
22	الفصل الثاني / الجزع العملي	13
22	التجربة الاولى: الكثافة و الونرن النوعي	14
27	التجربة الثانية: تعيين درجة الوميض والاشتعال للمنتجات النفطية	15
33	التجربة الثالثة: اللنروجة	16
37	النتائج العامة للتجامرب السابقة	17
39	المصادير	18

### اكخلاصة

منخلالهذاالبحثتمتوض يحفيالجزءالنظريطبيعةالنفطالخاموأهمم كوناتهوكذلكالعملياتالكيميائيةالتيتجريعلىعين النفطالخاممنهاالتت قيةوالالكلةالحفازية والتحولالايزوميريةالحفازية والتحولالايزوميريةالحفازيالكلةالحفازية فعلىكيفية فصلحال والوالحفازيكماتمالتعر فعلىكيفية فصلحال والوالحفازية منالصناعاتالبتروكيمياوية بماتحتويهمنمخلفاتضارة.

أمافيالجزءالعمليفقدأجريالفحص المافيالجزءالعمليفقدأجريالفحص البالكثافة والوزنالنوعيلافطالخام وذلكبثلاثة والثانية والوزنالنوعيلافطالخام والثانية والأش تعالللمنتجاتالنفطية والاخيرة تم احتساباللزوجة للنفطالخامبتعريضالعينة النفحص اللزوجة وقدبين اذلكفيجدا ولوقيمقد تمحسابها بدقة.

#### المقدمة

عر فالبتر و لمنذآ لافالسنين، وعرفته شعو بالعالمذات الحضار اتالقديمة، كمصر وبابلو سيسوم و قدور دذكر البتر و لفبالكتبالمقدســــة،و كذلكفيماكتيهالر حالةالأو ائل،و قدجاءفيالتار بخالق ديمأنفاكنو حعليهالسكلامقد غُطيمنالداخلو الخارجبالقطران ارة الإنسانية، وصار مصدر امهمامنمصادر الحرارة والضوء، وكانالناسكتنذلكالحين، يحصلو نعلىحاجتهممنالبتر ولمنالكمياتالبسيطةالتييعثر ونعليها علىشكلر شحعلىسكطحالأ رض،أو على طحميا هالبحير اتو الأنهار. فلماأو شكتهذ هالمقادير القليلة على النفاذ ، أخذ الناسينقبو نعنه فيباطنا لأرض . وكاننجاح " در بك " فيحفر بئر البتر و لالأولى، فيشمالغربيبنسلفريينسلفانيابالو لاياتالمتحدة الأمريكية فيعام عائمالر ئبسةالتبتر تكز عليهاالحضار ةالانس و فيمصر ،الميمضاكثر منتسعس ف اتعلىقيامدر يكبحفر بئر هالأولى، حتىعثر علىالبتر والفيم نطقة "جمسه" علىالساحلالغربيلخليجالسويس . وقدأدىنجاح "أدويندريك" الباقيالالشـــر كات، فيمايعد، على حفر آلافالآبار ، بحثًا عناليتر و لفيالو لاباتالمتحدة الأمر بكية و فباللاد الأخرى و معتز ابدانتاجهذهالشر كاتبســــر عة،بذار جالالبتر و لجهو داخار قةلتطو بر مختلفمر احلاله صناعةالبتر ولية،بحيثتفييمتطلباتهذاالعالمالمادي،ولعلماتحققفيهذهالصصطناعةمنذحفر بئر در بكخبر شاهدعلىذلك

ففيخلالالخمسينياتمنالقر نالماضي، كانتهناكنسبة ضيئيلة فقطمنكلالأعمالتنجز عنطريقا لألات، بينماكانتالنسبة الباقية الأعظمتنجز بجهود الإنسانوحيو اناتالجر. كماكانر جالالصناعة يعانو نالخسائر التيتلحقبالماكينات، والآلاتالتجارية البسيطة الموجودة فيذلك الوقت، بسببالافتقار إلى الزيوتو الشحومات المناسبة. ولكنبعد اكتشافالبتر ولو إنتاجه، أصبحمنالممكنتحقيقتنمية عالية سيعة وطويلة الأمد، كم المكنا دخالتطوير اتمهمة مستمرة على الآلات البخارية وآلات الاحتراق الداخليومختلفا الآلات، ونتيجة لذلك، تضاعفا ستخدام الطاقة الميكانيكية مئات المراتفيخ للقرنمن الزمان.

إنالآلاتو الماكيناتالتيتعتمداليو معلىالبتر ولفيكلاحتياجاتها،منزيو تالتزييتو التشكيم، وعلى بالجانبالأ عظممناحتياجاتهامنالطاق ة، تقو مبإنجاز معظمالأ عمالفيالعالم. وبعدانقض اء أكثر منقر نمنالز مانعلى حفر بئر البتر و لالأو لىفيالو لاياتالمتحدة الأمريكية، أصبحاستخدامالآلاتالتيتدار بالبتر وليتيح إنتاج أضعافماكانيمكن إنتاج هفيو قتمما ثلقبلاس خدامهذهالآلات، وبالتالييتيحمضاعفة الدخلالقو ميعش راتالمرات وأتاحتماكنة الزراعة في العديد منالدولتو فير الغذاء لملايينمنالسكانفيالعالممعتخفيض العمالة المطلوب قيالوقتذاته، فإنالعاملنفسه أصبحيمتاكالمزيد منالإمكاناتالاس تمتاعبالمنتجاتو الخدماتالا وفيالوقتذاته، فإنالعاملنفسه أصبحيمتاكالمزيد منالإمكاناتالاس تمتاعبالمنتجاتو الخدماتالا تيأتاحتها صناعة البترول.

## • طبيعة النفط الخام واهم مكوناته:- Nature of petroleum

يعتبر النفط مزيج معقد التركيب يختلف في تركيبه الكيميائي ويتباين في اللون من البني المخضر الفاتح الى اللون الاسود. وكذلك في اللزوجة فالنفط الخام يكون ذو لون غامق ولزوجة واطئة ويحتوي نسب مرتفعة من المواد الغازية والصلبة. ومن اهم مكوناته:-

اولاً: مركبات برافينية: - لها صيغة عامة هي (CnH2n+2) تقسم اعتمادا على الوزن الجزيئي والتركيب الكيمياوي الى: -

أ- مستقيمة

ب- متفرعة تصل نسبتها بالنفط الى 40-75%.

كما تقسم المركبات البرافينية اعتمادا على الخواص الفيزيائية الى:-

أ- غازية تبدأ بالميثان وتنتهي بالبنتان.


ب- سائلة تبدأ بالهكسان وتنتهى بالاوكتاديكان С18.

ج- صلبة تبدأ بالنوناديكان C<sub>19</sub>.

ثانياً: النفثينات: \_ هي مركبات حلقية برافينية مشبعة لها صيغة عامة هي (CnH2n) تبدأ بالسايكلو بنتان (البنتان الحلقي) ومشتقاته تتراوح نسبتها في النفط بصورة عامة 20-50%

ثالثاً: المركبات الاروماتية: - تبدأ بالبنزين ومشتقاته تكون نسب المركبات الاروماتية الصخيرة او الواطئة السوزن عالية النسبة وهناك مركبات اروماتية و ألفاتية (نفثينات) في نفس الوقت.

رابعاً: المركبات الحلقية غير المتجانسة: - مثل الثايوفينو البايرولو الفيوران




حيث تكمن اهمية النفط على نسبة الكبريت الموجودة فكلما زادت اصبح السنفط رديء وذلك لان الكبريت يعمل على تسمم العوامل المساعدة المستخدمة في العمليات التي تجري للحصول على المشتقات حيث تبلغ نسبة الكبريت الى حوالى 6-22%

- اهم جزء من هذه المركبات السابقة هي المركبات الخفيفة (الغازات) وتقسم الى :-
  - الغاز الجاف: تكون نسبة الميثان فيه عالية تصل الى 85%
  - الغاز الرطب: تكون نسبة الميثان فيه واطئة تصل الى 36.5%

#### المقاطع النفطية:-

النفط: هو عبارة عن مزيج هيدروكربوني معقد يفصل اولاً الى مقاطع اقل تعقيدا لها تقريباً خواص متشابهة يكون الفصل اعتماداً على درجات الغليان كما في الجدول الاتي:-


Fraction	B.P C°	No. of(C)
Gases	<20	1-5
lightgasoline's	20-70	5-6
light-naphtha	70-170	6-10
kerosene	170-250	10-14
Gas-oil	250-350	14-19
Distillate	340-500	19-35
Residue	>500	>35



#### منتجات التقطير الجزئي للنفط الخام

• طرق معالجة (اعداد) النفط الخام:-

النفط الخام عادة ممزوج مع كمية من الماء الحاوي على أملاح مختلفة وخاصة الكلوريدات التي تؤدي الى تعرض المواد البنائية للانابيب (الفرن، عمود التقطير) الى التاكل بسبب ايون الكلوريد وخاصة HCl الذي يتكون نتيجة الظروف المحيطة بالتفاعل. لذلك يجب ازالة هذه الاملاح بدرجة كفؤة قبل البدء بعملية التقطير وتوجد ثلاث طرق اساسية لتحقيق ذلك.



#### عمليات تنقية المشتقات النفطية:

قبل تسويق المشتقات البترولية المختلفة لابد من ازالة بعض الشوائب او التقليل من تركيز ها الى حد كبير ، ومن الشوائب المألوفة مع المشتقات النفطية :

- 1. المركبات الكبريتية التي تسبب رائحة كريهة ، لها تأثير في تقليل المضافات المضادة للقرقعة التي تضاف الى بنزين السيارات و الطائرات مثل رابع اثيلات الرصاص ، ويوجد توجه عام في العالم للتقليل من مركبات الكبريت في المشتقات النفطية بسبب مشاكل تلوث البيئة .
  - 2. المركبات الاوكسجينية مثل الكيلات الفينولات ، الحوامض النفتينية .
    - 3. القواعد النيتروجينية.
    - 4. المشتقات المكونة للأصماغ.
    - 5. المركبات غير المستقرة التي تؤدي الى تلوين المشتقات النفطية.

وفيا يلى سنوضح بعض العمليات المستخدمة في تنقية المنتجات النفطية وهي كما يلي:

# 1. المعاملة مع حامض الكبريتيك Sulfuric acid treatment

يعتبر حامض الكبريتيك المركز من عوامل التصفية المهمة ، حيث يمكن بواسطته ازالة مركبات الكبريت و يؤدي الى بلمرة الهيدروكربوناتالفعالة و يعادل القواعد النيتروجينية ويمكن بواسطته ازالة المكونات الاسفاتية السهلة الاكسدة ، من ناحية اخرى فان المعاملة بحامض الكبريتيك يحسن لون الكازولين الناتج من عمليات الحل الحراري و يمنع تكوين المواد الصمغية اثناء فترة الخزن ، وهو مهم جدا في تنقية المذيبات ذات درجات الغليان المحددة و النفط الابيض اللذين يتطلبان وجود تراكيز قليلة جدا من مركبات الكبريت .

#### 2. التحلية Sweetening

يقصد بعملية التحلية في الصناعات النفطية تحويل مركبات الكبريت المركبتانية ذات الرائحة الكريهة و المسببة للتأكل الى مشتقات داي سلفايد Disulphide الاقل ضررا . تتم ازالة المركبتانات الخفيفة جزئيا بالمعاملة مع القواعد ، اما في عملية التحلية فيتم التخلص منها عن طريق اكسدتها بوجود بعض العوامل المساعدة و تعرف هذه العملية Doctor process oxidation و العوامل المساعدة المستخدمة عادة هي محلول رصاصيات الصوديوم الذي يحضر بإذابة اكسيد الرصاص في الصودا الكاوبة .

# : Mercaptan extraction استخلاص المركبتان.

ان عملية التحلية السابقة الذكر قد تفي بالغرض لمعظم الاستخدامات غير ان الازالة التامة لمركبات الكبريت تحتاج استخدام طرق اخرى مثل استخلاص المركبتان بإضافة مواد كيميائية خاصة تدعى solutisers مثل ايزوبيوتيرات البوتاسيوم و كريسيلات الصوديوم الى محلول الصودا الكاوية فتزداد تبعا لذلك قابلية ذوبان المركبتانات العالية و بذلك يمكن استخلاصها من المشتقات النفطية . وتعامل المشتقات النفطية مسبقا بمحلول الصودا الكاوية لإزالة اثار كبريتيد الهيدروجين و

الكيلات الفينول ثم يعامل المشتق النفطي مع محلول الاستخلاص solutisers اما داخل اعمدة او بواسطة اية معدات مزج اخرى ثم يترك المزيج ليركد حيث ينفصل المشتق النفطي و يغسل بالماء و يجفف ليكون جاهزا للخزن.

## 4. المعاملة بالطين Clay teat meant

تستخدم انواع من الطين الطبيعية و المنشطة Activated في الصناعة النفطية لإزالة الاثار القليلة من الشوائب و تشبه هذه العملية الى حد بعيد عملية الفصل بواسطة الامتصاص ، وتحتوي الاطيان الطبيعية على جزيئات كبيرة ذات سلاسل طويلة و تراكيب مسامية عالية ويتم تنشيط هذه الاطيان اما بتسخينها او بمعاملتها بالبخار او بالحوامض . و تستخدم المعاملة بالطين احيانا لإزالة بعض الاصباغ او المواد المكونة للأصماغ كما هو الحال مع الكازولين الناتج من عمليات الحل الحراري او عمليات اعادة التركيب في الطور البخاري .

# 5. المعاملة بالمناخل الجزيئية Molecular sieves treatment

تستخدم المناخل الجزيئية ايضا لتنقية بعض المشتقات النفطية وذلك لميلها الكبير نحو المركبات المستقطبة مثل الماء وثاني اوكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين و المركبتانات و يستخدم لهذا الغرض المناخل الجزيئية ذات مساحات يبلغ حجمها 13 انكستروم و تتم عملية التنقية بإمرار المشتق النفطي على عدة طبقات من عامل الامتصاص لفترة زمنية محددة اعتمادا على كمية الشوائب الموجودة فيه ويمكن تخليص المناخل الجزيئية من المركبات الممتصة فيها بتسخينها بواسطة تيار من غاز مسخن الى 350 - 200 م° حيث يعاد استخدام المناخل الجزيئية ثانية .

## 6. المعاملة بالهيدروجين Hydrogen treatment

اهم استخدام للمعاملة بالهيدروجين هو ازالة مركبات الكبريت بأنواعها المختلفة حيث يمكن اتباع هذه الطريقة مع العديد من المشتقات النفطية و تعرف هذه العملية عادة بالتصفية بالهيدروجين او ازالة الكبريت بالهيدروجين ، ويتم مزج المشتق النفطي المراد تنقيته بالهيدروجين ويحول المزيج الى بخار ثم يمرر فوق العامل المساعد (

العامل المحفز ) مثل التنكستن او النيكل او مزيج من اكاسيد الكوبلت و المولمبيديوم المستندة على الامونيا عند درجات حرارية معتدلة نسبيا تتراوح 260-425 م و تحت ضغط يتراوح بين 56-70 كغم/سم حيث يتم تحويل الكبريت الى كبريتيد الهيدروجين الذي يتم فصله عن تيار الهيدروجين المتداور عن طريق الامتصاص بواسطة محلول داي ايثانول امين الذي يمكن بعدئذ تسخينه لإزالة كبريتيد الهيدروجين الممتص و اعادة استخدام المذيب يستغل  $H_2S$  المفصول بتحويله الى عنصر الكبريت النقي و تستخدم عمليات المعاملة بالهيدروجين لإزالة الكبريت و مشتقاته من الكازولين و النفثا و الكيروسين و زيوت الغاز و تحصل في هذه العملية اية تجزئة للمشتق النفطي و بذلك لا تتغير مواصفات المشتق النفطي فيما عدا تنقيته و تتضمن معظم عمليات المعاملة بالهيدروجين على الخطوات التالية :

- أ- تسخين التيار المغذي و الهيدروجين الى درجة حرارة المفاعل .
- ب- تلامس التيار المغذي مع العامل المساعد الموجود في المفاعل و الذي يكون عادة بهيئة مفاعل احادي او ثنائي المرحلة ذات الطبقة الثابتة.
  - ت- وحدة فصل السوائل و الغازات الاحادية او الثنائية المرحلة .
- ث- تقطير و تجزئة النواتج السائلة حسب المواصفات المطلوبة للاستخدامات المختلفة .

#### العمليات الكيمياوية في تصفية النفط:

ان نسب المشتقات الوقودية المستحصل عليها من عمليات تقطير النفط الخام تعتمد بالدرجة الاولى على نوع النفط الخام المستخدم و على الكميات المنتجة من بعض هذه المشتقات وان العمليات الكيمياوية تتطلب المزيد من الاجراءات لمواكبة السوق ومن اهم هذه العمليات:

### : Catalytic alkylation الالكلة الحفارية.

تعتبر عملية الالكلة بوجود العوامل المساعدة طريقة مهمة لإنتاج مشتقات وقودية سائلة ذات عدد اكتاني مرتفع من بعص النواتج الغازية لعمليات التصفية. و تتضمن هذه الطريقة تفاعل الايزوبيوتان مع الالكينات مثل البيوتين بوجود عامل مساعد حامضي مثل حامض الكبريتيك بتركيز 98 % او فلوريد الهيدروجين اللامائي.

#### 2- التحويل الإيزوميري الحفازي Catalytic isomerization:

ان اهم تطبيق لهذه العملية هو تحويل البيوتان الاعتيادي الى الايزوبيوتان المادة الاساسية المستخدمة في عملية الالكلة السابقة المذكر وتجري عملية التحول الايزوميري بواسطة التماس بين البيوتان الاعتيادي و كلوريد الالمنيوم اما في الحالة الغازية عندما يكون كلوريد الالمنيوم بطوره الصلب كالبوكسايت او ان يجري التفاعل في الطور السائل تحت ضغط وذلك عندما يكون كلوريد الألمنيوم المستعمل في حالة سائلة و بشكل عامل مساعد معقد و عند درجات حرارية تتراوح بين 80 - 150 م.

$$C_{4}H_{8} + HCI + AICI_{3} \longrightarrow C_{4}H_{9}^{+} + AICI_{4}^{-}$$

$$C_{4}H_{9}^{+} + H_{3}C - CH_{2} - CH_{2} - CH_{3} \longrightarrow C_{4}H_{10} + H_{3}C - CH^{+} - CH_{2} - CH_{3}$$

$$C_{4}H_{9}^{+} + H_{3}C - CH_{2} - CH_{3} \longrightarrow C_{4}H_{10} + H_{3}C - CH^{+} - CH_{2} - CH_{3}$$

$$C_{4}H_{9}^{+} + H_{3}C - CH_{2} - CH_{3} \longrightarrow C_{4}H_{10} + H_{3}C - CH^{+} - CH_{3}$$

$$C_{4}H_{9}^{+} + H_{3}C - CH^{+} - CH_{2} - CH_{3}$$

$$C_{4}H_{9}^{+} + H_{3}C - CH^{+} - CH_{2} - CH_{3}$$

$$C_{4}H_{10} + H_{3}C - CH^{+} - CH_{2} - CH_{3}$$

$$C_{4}H_{10} + H_{3}C - CH^{+} - CH_{2} - CH_{3}$$

$$C_{4}H_{10} + H_{3}C - CH^{+} - CH_{2} - CH_{3}$$

$$C_{4}H_{10} + H_{3}C - CH^{+} - CH_{2} - CH_{3}$$

$$C_{4}H_{10} + H_{3}C - CH^{+} - CH_{2} - CH_{3}$$

$$C_{4}H_{10} + H_{3}C - CH^{+} - CH_{2} - CH_{3}$$

$$H_3C - C_{-}^{+}CH_3$$
 +  $H_3C - CH_2 - CH_2 - CH_3$   $\longrightarrow$   $H_3C - CH_3 + H_3C - CH_3 + CH_3 - CH_3$ 

#### 3. التحول التركيبي الحفازي Catalytic reforming

تستخدم هذه العملية لتحسين خواص بعض المشتقات الوقودية مثل الكازولين الطبيعي و النفثا وذلك بزيادة العدد الاكتاني للمشتقات التي لها نفس مدى غليان الكازولين و تستخدم ايضا في الصناعات البتروكيمياوية لإنتاج الهيدروكربونات الاروماتية ، وتعتبر هذه العملية حاليا من العمليات الاساسية في تصفية النفط حيث يبلغ العدد الاكتاني للنواتج المستحصل عليها بهذه الطريقة اكثر من 90 وتتم هذه العملية عند درجات حرارية مرتفعة تتراوح بين 450-550 م و تحت ضغط 10-50 جو و بوجود الهيدروجين .

#### فصلمكوناتالنفط:

يتمفصلالكيماوياتالمكونةللنفطعنطريقالتقطير التجزيئي، وهو عملية فصطلاعتمد علا بنقطالغليانالنسبية (أو قابليةالتطاير النسبية) للمو ادالمختلفةالناتجة عنتقطير النفط. وتنتجالمنتجاتالمختلفة بترتيبنقطة غليانهابمافيها الغاز اتالخفيف وتنتجاتا مختلفة بترتيبنقطة غليانها بمافيها الغاز الخفيف ـــالبتر و ل. و بتكو نالنفطمنالهبدر و كر بو نات، و هذهبدو ر هاتتكو نمنمر كباتعضــــو بةتحتو بعلىاله ـــدر و جينو الکر بو ن. و بعضالأجز اءغير الكربونية مثلالنيتر وجينو الكبريتو الأكسجين، وبعضــــالكمياتالـ ضئيلةمنالفلز اتمثلالفاناديو مأو النيكل،و مثلهذهالعناصــــــر لاتتعدى 1% \_\_\_النفط وأخفأر بعة ألكاناتهم: ميثان CH4 ،إيثان C2H6 ،بروبانC3H8،بوتان .C4H10و همجميعاغازات. ونقطةغليانهم -161.6° و -88 ° و -42 ° و -42 ،بالتر تيــــب (-258.9-، -127.5، -43.6، -43.6، -6°) C°0.5-9  ويتماستخدامهمكمذيباتوسو إئلالتنظيفالجافو منتجاتتستخدمفيالتجفيفالســــريعالأخر إلــــي C12H26 فهيتكونمختلطة بعضها البعض وتكونالبنزين (الجسازولين). ويتمصنعالكير وسينمنالسلاسكلالكربونية C15. الــــ C10 الـــــ ثمو قو دديز لو زيتالمو اقدفيالمــــدىمن C20. C10 ــــفن. وجميعهذهالمر كباتالنفطية سائلة فيدرجة حرارة الغرفة.

#### منتجاتالتقطير الجزئيللنفطالخام

زيو تالتشحيمو الشحمشبهالصلبو الفاز لينتتر اوحمن C16 إلى. C20

السلاسلالأعليمن C20

تكونصلبة،بداية منشمعالبر افين، ثمبعدذلكالقطر ان، القار ، الأسفلت، وتتو اجدهذهالمو ادالثقيد لة فيقاعبر جالتقطير.

يعطيالتسلسلالتاليمكوناتالنفطالناتجةبحسبتسلسلدرجةغليانهاتحتتأثير الضغطالجويفيالتقطير التجزيئيبالدرجة المئوية:

- \* أثيربترول: 40 70 °C يستخدمكمذيب
- \* بنزينخفيف: 60 100 °C يستخدمكوقو دللسيارات
  - \* بنزينثقيل: 100- 150 °C يستخدمكوقو دللسيارات
- \* كيروسينخفيف: 120 150 °C يستخدمكمذيبووقودللمنازل
  - \* كيروسين: 150 300 °C يستخدمكوقو دالمحركاتالنفاثة
    - \* ديزل: 250 350 °C يستخدمكو قودديزل / وللتسخين
      - \* زیتتشحیم °C 300 C: یستخدمزیتمحرکات
      - \* الأجز اءالغليظة الباقية: قار، أسفلت، شمع، وقو دمتبقى.

#### الوقايةمن مخاطر صناعة البترول:

مناجاتقايلمخاطر صناعة البترولعا العاملينفيالمشار يعالنفطية يجبمر اعاة مايلي:

-1

توفير اماكنالسكنالصحيللعمالو التيتجعلالحياة مقبولة فيالصحارياو عندالبحار او المناطقالم هجورة .

2- توفير وسائلالترفيه (تلفزيون،فديو، ..... الخ)

وتوفيالطعامالصحيومياهالشربالنظيفة والملابسالواقيةللعاملين.

3- توفير وسائلنقاجيدة لنقلالعما لالبحقو لالبتر ولومنشآتالنفط.

-4

تنظيمفتر اتالعملو الراحة والاجاز اتالاسبو عية والسنو يقلتغطية الشعور بالغربة والحرمانالذي يعانونمنه.

-5

اجراءعملياتالصيانةالدوريةوالمبرمجةلمصافيالنفطلمنعتسربالغازاتوالابخرةالسامة.

-6

ابعادالمصافيقدر الامكانعنالمدنو الاماكنالزراعية لحماية البيئة المجاورة لمصافيالبترول.

7- توفير منظو ماتا الاطفاء للحر ائقلخز اناتتجميع البترولو التيقد تتعر ضللحرائق.

8-يجبانيكونهناكمسافاتمناسبةبينخزانو آخر لتأمينو سائلالوقاية 9-.

تجهيزناقلاتالبترول (النفطالخام)

بكلالو سائلللو قاية منالحر ائقو الانفجار اتمعملاحظة عدمغسلالناقلاتلاتخلصمنالزيوتو التيتسد ببتلوثميا هالبحر بالنفط.

10- منعالتدخينأثناءتفريغحمولةناقلاتالنفط

#### 11- توفيروسائلالتهويةفيمعاملتصفية (تكرير)

البتر و للكيلايتعر ضالعماللاتسممبمر كباتالكبريتو الفناديو مو الزرنيخو او لاو كسيدالكربونو كبريتيدالهيدر و جين.

-12

عدماستعمالطر قالكنسالجافلمنعانتشار غبار الاسبستوسو التيتستعملفيا عمالالعز لالحراريك مامنالمهمحفظمادة الاسبستو سفيبالاتمبطنة بالبلاستك

وانتحفظفياو عيةمحكمة الاغلاقو تبديل ثيابالعملقبلمغادرة مكانالعمل.

-13

ارتداء ملابسالو قاية مثلالراسو القفاز اتونظار اتاللحامو سداداتا لاذنللو قاية منالضوضاء وارتداء الكماماتو الاقنعة المضادة للأبخرة والغاز اتالسامة وارتداء الاحذية الخاصة.

\_

14 الأهتمامبتو عية العمالبالندواتو الملصقاتلتعريفهمبمخاطر عملهموطر قالوقاية الشخصية منها.

- 15- تو فير و سائلالاسعافبالمنشآتالبتر ولية.
- 16- تو فير الرعاية الصحية العامة و اجراء الكشفالطبيا لابتدائيو الدور يلعاملين.
- 17- اجراء قياسنسبالغاز اتو الابخرة والاتربة حتىيمكنا لاحتفاظ بهاضمنا لحدودا لأمنة.

\_

18 العناية بالسجلات الطبية و الاحصائيات للأمر اضالعادية و الامر اضالمهنية حتىيسهلمتابعة والاحو الالصحية للعمالوم واجهة ايمخاطرمهنية.

بعداستخر اجالنفطمنمكامنهفيباطنالأرضيأتيدور عملية التكرير لتحقيقا لاستفادة القصو بمنم زيجهالمدهشالغنيبالكثير منالمشتقاتالضرورية والسوائلالمكررة للمستهلكأينماكان. ومنالمعلومأنالنفطفيالأساسعبارةعنموادهيدر وكربونية

وفيعلمالكيمياء هيسلاسلتتكونمنتلاصقذر اتالكربونو الهيدر وجينمعو جودشو ائبمنعناصر أخرىكالأكسجينو الكبريت، وتعتمد عملية التكرير علىتكسير تماسكتلكالذر اتفيمر احلمتعددة والعكسكيتتحو لالمو ادالثقيلة شديدة التماز جإلى جزئيات أخفوز ناً بتدريجما حتىتصلال لنغاز اتومواد متطايرة.

لكنالنفطالذيتكونعبر ملايينالسنينتحتسطحالأر ضلايخر جنظيفاو خالياً منالشو ائبالتيقدتضرا لمحركاتو الآلاتالتيستعملبمو ادالمكررة لاحقاً الذافإنفيالبداية تجربعملية "تهيئة واعداد" الخامعنطريقإز الةالكبريت، النيتروجين، الأكسجين، الماءومو ادأخرى.

بعدذلكيخضعالنفطداخلالمصفاة التيتتكونمنالعديدمنالمر احلوتحتاجمئاتبلمليار اتالدولارات لإنشائهاويوضحها الشكلالسابقباختصار لثلاثعملياتر ئيسية للحصولعلىمشتقاتهالمتعددة، فيماتحتاجمتابعتهالمعرفة ببعضاً صولالكيمياء.

ومنبيانات "بريتشبتروليم" و "معهدبحوثالبتروكيمياوت" فيمدينة الملكعبدالعزيز للعلومو التقنية يمكنمنخلالالجدو لالتاليتوضيحملخصالعملياتالتيتج ربعلىالنفطداخلمصافيالتكريرو التيتقسماختصار العملياتفيزيائية وأخربكيميائية وأخير االم عالجة.

ملاحظات	الخطوة	العملية
- فصلالغاز الحرو المذابداخلالنفطالخام.	التثبيت	الإعداد

	£ >1" 11 11	
- تجر ىفيمنطقة استخر اجالنفط على عدة مر احلو باستخدام أجهز ة خاصة.	المعالجة الأو لية	
- يمكناجر اؤ هافيالمصافيللاستفادةمنالغاز.		
- از الةالشوائبالعالقةبالنفط،وكذلكالماء.		
- التخلصمنالأملاحو التيتتمإماباستخداممو ادكيميائية، او بالأخير ةمعال كهرباء، أو تجريعنطريقالماء الساخنمعضغطمعين.		
- أهمعملياتالتكرير، وتعتمد علىفصلالمكوناتالبتر وليةحسبدر جةالغلي انوتقسم إلى:	التقطير	العملياتالفيزي ائية
- تقطير تحتضغطجو يعاد <i>ي</i>		
ينتجعنه:		
*غازات "الميثان،الإيثان،البيوتان،البروبان" والبنتان".		
*نواتجتقطيرخفيفة "إيثربترولي،غازالبتروالالمسيل،بجانبنفتا".		
*نواتجتقطير متوسطة "زيتوقود،زيتغاز،كيروسين مقطر اتشمعيةخفيفة".		
*نواتجتقطير ثقيلة"زيوتتزييت،ديزل".		
*نواتجأخرى "أسفلت،سوائلشبهصلبة،رانتجات".		
- تقطير تحتضغطمنخفض: و هيطريقة تسمحبالتقطير المشتقاتعنددر جةحرارة أقلمندر جةغليانه ا، وتعتمدنو اتجها علىنو عالقيم المستخدمفضلا عنظر و فالتشغيل، ومنذ		

واتجها: زيوتتزييت خفيفة ومتوسطة وشمعوبيتومين.

#### - تقطير الزيتالخفيف:

تجربهذهالعملية لتثبيتنو اتجالتقطير الخفيفة وفصلالغاز اتالمذابة، وتتمفيأ عمدة تثبيتلنز عبعضالمركباتالهيدر وكربونية مناللقيم ثمتجز ألاستعادة نواتجغاز البترولالمسيل.

# التقطير الايزوتروبي:

\_

تجر ىلفصلمكونيخليط،حيثتكوندرجةغليانهمختلفةعندرجةغليانالنا تجين.

\_

يتمذلكعنطر يقاضافةمذيبلهدر جةغليانا قلمندر جةغليانا قالمنالمكونينا لناتجين، ومنأمثلة المذيبات المستخدمة فيعمليات الفصل.

التنقية

الأسيتون، اثيلينجليكول، الاسيتونتريلوغيرها.

#### - لتقطير باستخدامالمذيبات:

عملية تجر بالاستخلاصمكونينباستخداممذيبيشابهنظير هفيعملية التقطير الايزوتروبيلكنلهدرجة غليانا علىمنالمكوناتالنفية الناتجة.

منأمثلة هذاالنو عمنالتقطير فصلالأيزو برينمننو اتجعملية نزعالهيدر وجين.

و فصلالعطرياتعنالهيدر وكروباتالمشبعةمننو اتجعملية التكسير الحراري.

تستهدفهذهالعملية الحصولعلىمشتقاتذاتجودة ونوعية عالية ومنأمثلته ا:

-

التنقية بالمذيبات: وهيتعتمدفيالأساسعلى اختلافدر جةذو بانمجموعة ا

i trim i ti ii e e i tim e t		
لمركباتالهيدروكربونية فيالمذيباتالقطبية.		
- تستخدملنز عالعطرياتو الاوليفيناتمنالمنتجاتالبتر وليةالمعدة لإنتاجز		
ستخدمس عامعطريانو، دو پيپيدانمانمسجادالبرونيا المعده د ساجر يوتالتزييت.		
أيضااستخلاصالعطر ياتمننو اتجاعادة التشكيلو اضافتهاللجاز ولينلر		
فعنسبة الأوكتان.		
_		
التنقيةبالادمصاص: و هيتستخدمبغر ضطر دجز ئياتو تنقية المشتقاتال		
بترولية مثلالسليكا جلاف صلالعطرياتمنالهيدروكربونات.		
-		
أيضاتستخدممو ادذاتطبيعة ادمصاصانتقائية عنوقو دالجاز ولينبهدفر		
فعالعددالأوكتانيله.		
	1 11 671	.chm.t ti
تجرى العمليات الكيميائية على بعض أوكل المشتقات الناتجةلتد		العملياتالكيم يائية
سين جودتها ومن هذه العمليات	ري	يبيد
- التكسير الحر اري:		
، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
عملية كيميائية دون محفز تحت ضغط مرتفع ودرجة حرارةعال		
ية يتم خلالها تكسير البترول الخام الثقيل وبواقي نواتجالتقطير.		
تحدث خلالها عدة تفاعلات تتوقف على نوع اللقيم المستخدموالم		
نتج المطلوب بجانب ظروف التشغيل مثل الجازولين مع نواتجم		
ختلفة.		
the state of the s		
- التكسير باستخدام محفز:		

كيميائية تتم في وجود مادة محفزة للتفاعل مثلالسيلكا تم حرارة مرتفعة.	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
دف الحصول على نوعية جيدة من الجازولين بعدد رتفع.	و هي تسته أوكتاني مر	
دوث التفاعلات أيضاعلى ظروف التشغيل ونوعاللقيم مطلوب.	ويتوقف ح والمنتج الم	
المهدرج:	- التكسير	
سيرحرار يتتمفيوجو دالهيدر وجينللأجزاء البترولية منالنف	هیعملیة تک تا.	
حصولعلىنو عيةجيدةمنوقودالطائرات،والنفتاوزيوتالتزيي	وتستهدفالد ت.	
عالأكسجين،الكبريت،وكذلكالنيتروجين.	ويتمفيهانز	
مكيلالحفز <i>ي</i> :		
صولعلىجاز ولينالسيار اتبعدداو كتانيمر تفع،أو لإنتاجمواد ونيةمثلالتولوين.		
علالهالقائممثلالنفتاأو الجاز ولينفيوجو دمحفز ات.	ويستخدمخ	
العملياتالكيميائية السابقة فيمر احلتكرير النفط إلاأنه تجدرا بودعملياتأخرى مثلالتر اكب، الألكلة، والبلمرة المحفزة.		
ية إماانتكو نفيز يائية أوكيميائية ، وتعدمنالخطو اتالنهائية التي شتقاتالبتر ولية قبلتسويقها.		
باتالمعالجة بالإحماض والقلويات، فضلا عنالمعالجة المانعة	وتجرىعملي	

# بالأكسدة، والمعالجة بالهيدر وجينالإز الةمركباتالكبريت.

# الفصل الثاني القسم العملي

# التجربة الاولى

الكثافة والوزن النوعي(API):-

الكثافة: هي كتلة وحدة الحجوم ويعبر عنها رياضيا بالقانون التالي:

الكثافة = الكتلة/الحجم

اما وحدات قياس الكثافة فهي غرام /سم3

الوزن النوعي والكثافة النسبية ( Specific Gravity )

يعرف الوزن النوعي بانه النسبة بين الكتلة لحجم معين من المادة السائلة البترولية الى كتلة نفس الحجم من الماء المقطر عند نفس درجة الحرارة

الوزن النوعي = (كثافة المادة في درجة حرارة معينة / كثافة الماء في نفس الدرجة)

#### الهدف من التجربة

- 1. لمعرفة فيما اذا كان النموذج خفيفا ام ثقيلا.
- 2. يستدل منها على نجانس المنتوج عند التصفية.
- 3. تتحكم الكثافة النسبية بأسعار النفط الخام عند بيع او الشراء.
- 4. ان المواد التي يكون لها وزن نوعي واحد يكون لها وزن API عشرة والتي اقل من واحد يكون لها وزنAPIكثر من عشرة.


# تعيين الكثافة النسبية للنفط الخام ومشتقاته مختبريا بطريقة المكثاف (الهيدروميتر) Hydrometer

#### الغرضمنالتجربة

- 1. انالغرضمنالتجربة هو التحديد الدقيقللكثافة النسبية لدرجة API للنفط الخاموم شتقاته ضروريلتحويلا لاحجامالتيتمقيا سيةاي 60فهرنها يتمايعادل 15.6C.
  - 2. تتحكمالكثافةوالكثافةالنسبية بأسعار النفطالخام.
    - 3. لمعرفة اذاكانا لنموذجخفيفا امتقيلا.
  - 4. يستدامنالكثافةالنسبية علىتجانسالمنتوجعندالتصفية.

#### اجزاءلجهاز

- 1. المكثاف (الهيدروميتر)
  - 2. اسطوانة زجاجية
    - 3. حماممائي
      - 4. محرار
- 5. نموذج (نفطخاماو مشتقاته)
  - كمامو ضحفيالشكلادناه



#### طريقة العمل

- 1. ينقل النموذج الى اسطوانة مكثاف نظيفة مع مراعاة عدم حدوث فقاعات هوائية وان حدثت فيجب ازالتها بلمسها بقطعه نظيفة من ورق الترشيح.
- 2. توضع الاسطوانة المحتوية على نموذج في وضع شاقولي في مكان خالي من التيار الهوائي.
- 3. يحرك النموذج بصورة مستمرة بواسطة المحرار مع العناية ببقاء خيط الزئبق مغمورا كليا وحالة الحصول على قراءة ثابته تدون درجه حرارة للنموذج ثم يرفع المحرار.
- 4. يدفع الكثاف الى داخل السائل للنماذج ذات اللزوجة العالية فعند ترك الهيد وميتر يعطي حركة دورانية بسيطة لمساعده ليستقر طافيا بعيدا عن جدران الاسطوانة.
- 5. عندما يستقر المكثاف طافيا بعيدا عن جدران الأسطوانة تقرا قراءة المكثاف الى اقرب0.001 للكثافة او الكثافة 50.00من درجات API.

#### الحسابات:

درجة حرارة النموذج= 20م

يتم تحويلC -----> حسب قانون

F=1.8C+32=1.8\*20+32=62F

قراءة الهيدروميتر (الوزن النوعي او الكثافة النسبية)للنموذج= 0.790

API=0.790/141.5-131.5=476

بعد التصحيح مع الجدول القياسي بدرجة F وجد 46.4 = A.P.I = 46.4 بدرجة. 60F

ان الكثافة النسبية (الوزن النوعي) للمنتجات النفطية تتراوح بين الحدود التقريبية الاتية :-

الوزن النوعي	المشتق النفطي	ت
0.97- 0.80	نفط خام	1
0.78- 0.70	بنزين الطائرات بأنواعه	2
0.79- 0.78	بنزين السيارات بأنواعه	3
0.84 - 0.78	نفط ابیض (کیروسین)	4
0.90 - 0.82	زيت الغاز	5
0.92 - 0.82	زيت الديزل	6
0.95 – 0.85	زيوت التشحيم	7
0.99 – 0.92	زيوت الوقود	8
1.10 - 1.00	الاسفلت بأنواعه	9

والجدول الأتي يبين الوزن الجزئي والكثافة لبعض الهيدر وكربونات الغازية وغازات المصافي .

الغاز	الجزئي	الوزن	درجة الغليان تحت ضغط 1atm	ي درجة <del>غ</del> ط1atm	الكثافة فر 60F <sup>0</sup> وضد
S	С	F		G/liter	الكثافة
Methane	16.043	-161.5	-258.7	0.6786	0.5547
Ethylene	28.054	-103.7	-154.7	1.1949	0.9768
Ethane	30.068	-88.6	-127.5	1.2795	1.0460
Propylene	42,081	-47.7	(-53.9)	1.8052	1.4757
Propane	44.097	-42.1	(-43.8)	1.8917	1.5464
1.2Butadine	54.088	10.9	(51.6)	2.3451	1.9172
1.3Butadine	54.088	-4.4	(24.1)	2.3491	1.9203
1-Butene	56.108	-6.3	(20.7)	2.4442	1.9981
Cis-2-Butene	56.108	3.7	(38.7)	2.4543	2.0063
Trans-2-	56.108	0.9	(33.6)	2.4543	2.0063
Butene			200MB		
IsoButene	56.104	-6.9	(19.6)	2.4442	1.9981
n-Butene	58.124	-0.5	(31.1)	2.5320	2.0698

#### التجرية الثانية

#### تعيين درجة الوميض والاشتعال للمنتجات النفطية

درجة الوميض: اقل درجة حرارية تومض عندها ابخرة المنتوج النفطي المسخن عند تقريب لهب منه وتنطفئ بالحال عند ابعاد اللهب عنه.

نقطــة الاشــتعال: اقــل درجــة حراريــة تشــتعل عنــدها ابخــرة المنتـوج النفطــي المسـخن عنــد تقريـب لهـب منــه ولا تنطفــئ عنــد ابعــاد اللهـب عنه وعادة تكون درجة الاشتعال اعلى من درجة الوميض.

ولكي يتم الوميض للأبخرة القابلة للاشتعال يجب ان تقع نسبة تركيزها في الهواء في حدود معينة ويفرق بين الحد الاعلى والحد الادنى لتركيز الأبخرة فالحد الادنى هو اقل قيمة لتركيز الابخرة في الهواء يلاحظ عندها الوميض عند تقريب اللهب اما الحد الاعلى فهو تلك القيمة لتركيز الأبخرة التي لا يحدث الوميض بعدها لعدم كفاية الاوكسجين O2 والحد الادنى لتركيز الابخرة البترولية هو الذي يؤخذ بنظر الاعتبار عند تعيين درجة الوميض للبنزين اقل من الصفر مئوي والكيروسين O3-50م ووقود الديزل المختلف الانواع من 30م الى 09م وزيوت التزيت من 30م الى 300م.

(ظاهرة الاشتعال السذاتي) وهي الظاهرة التي يحصل عندها اشتعال المنتوج المسخن عند تلامسه مع الهواء بدون تقريب اللهب منه. واكثر المنتجات تعرضا للاشتعال الذاتي هي متبقيات تكرير البترول الثقيلة فدرجة الاشتعال السذاتي للمنتجات البترولية المنخفضة الغليان اعلى من درجة الاشتعال الذاتي للمنتجات العالية الغليان.

#### الهدف من التجربة

- 1. تحديد الظروف السليمة للنقل والخزن والتعامل.
- 2. لمعرفة مدى نقاوة المنتوج حيث يعد درجة الوميض مؤشر مهم لوجود المركبات الخفيفة في المنتجات البترولية .
- 3. يستفاد منها للكشف عن تلوث الدهون المستعملة ببقايا الوقود الغير المحترقة

#### طرق قياس درجة الوميض

هناك ثلاثة طرق لقياس درجة الوميض

- 1. مقياس ايبل (Abel test)
- 2. مقياس كليفلاند ( Cleveland open cup
- 3. مقیاس بنسکی-مارتن (Pensky Martens closed tester)

#### الطريقة الاولى:

ويستعمل لتعيين نقطة الوميض بالوعاء المغلق لانواع المنتجات الخفيفة نسبيا والتي تتراوح نقطة وميضها بين -18 الى +17 مثل الاسيتون.

#### الطريقة الثانية

تستعمل هذة الطريقة لقياس درجة الوميض ودرجة الاستعال للمنتجات النفطية التي تمتاز بكثافتها العالية ( Astm 36167-D92 172IP)

تستخدم هذه الطريقة لقياس درجة الوميض ودرجة الاشتعال لجميع المنتجات البترولية ماعدا المازوت (heating oil) والمنتجات التي تقل درجة وميضها عن 80C.


\*المازوت: هو منتج نفطي سائل خفيف اللزوجة وقابل للاشتعال يستخدم كوقود لتشغيل السخانات والغلايات وهو شديد الشبه بوقود الديزل حيث يصنف الاثنان على انهما مواد متطايرة ويتكون من خليط من الهيدروكاربونات المشتقة من البترول في مدى ذرة الكاربون (14-20)

#### اجزاء الجهاز

- 1. سخن
- 2. شعلة الاختبار
  - 3. حامل
- 4. صمام سيطرة
  - 5. مجهز قدرة

مفتاح التسخين يحتوي الجهاز على كاس اختبار ،صفيحة التسخين ،مجهز شعلة الاختبار ،المسخن ،تجهيزات المحرار ،حامل المحرار ،تجهيزات صفيحة التسخين ،صمام سيطرة شعلة الاختبار ،ثقب تثبيت حامل المحرار ،مجهز القدرة ،مفتاح التسخين (المنظم).

وكما موضح بالشكل رقم 2-2



جماز كيفلاند المهتوم لقياس درجة الوميض للمنتجات ذات الكثافة العالية شكل 2\_2

#### طريقة العمل:

- 1. يملا الوعاء بالعينات حتى علامة العبوة عند درجة الغرفة واذا ملا الوعاء بمادة النموذج اكثر من لازم يجيب ازالة الزائد وتستعمل لذألك انبوبة ماصة او اية وسيلة اخرى واذا كان هناك جزء من النموذج على الجوانب الخارجية لجهاز افرغها تم نظفها وابدأ بالملا من الاول ويراعى ان يكون سطح العينة خالية من الفقاقيع ليسمح بتجانس درجة الحرارة في النموذج لذألك يحرك دائما لتخلص من الفقاقيع ويراعى كذألك ان لا يكون هناك اي جزء من العينة فوق علامة الملاء وذألك لعطاء مجال للمادة ان تتمدد في حالة تسخين وبالتالي لتقليل المخاطر التي قد تحدث بسبب انسكاب المادة.
- 2. النماذج اللزجة تسخن الى ان يصبح مائعا بصورة معتدلة قبل سكبة في الوعاء على اية حال فن درجة الحرارة اثناء النسخين يجيب ان تكون 56C تحت درجة الوميض المحتملة. مثل مادة البتيومين فإنها تسخن الى درجة لا تزيد على (166C) حتى لا تصبح سائلة ثم تصب في الوعاء.
  - 3. يشعل لهب الاختبار بحيث تكون قطب فتحتها. 3
- 4. تسخن العينة بحيث يكون معدل الارتفاع بدرجة الحرارة (14C\_16C) في الدقيقة حتى الوصول الى درجة اقل من درجة الوميض ب (56C) ابدأ بتقليل الحرارة بحيث يخفض معدل الارتفاع في درجة الحرارة الى حوالي (5C \_ 5C) في الدقيقة وذالك في حدود الثلاثين درجة الاخيرة حتى الوصوال الى درجة الوميض.
- 5. ابدا في حدود الثلاثيندرجة الاخيرة قبل الوصول الى درجة الوميض بتقريب لهب الاختبار كلما ارتفعت درجة الحرارة درجتان او ثلاث درجات مئوية ويمرر الهب بخط مستقيم بحركة دورانية على المحيط

الخارجي للوعاء ويراعى ان يكون لهب الاختبار عند مروره على سطح العينة اعلى ب 2mmمن مستوى الشفة العليا للوعاء وباتجاه واحد أولا ثم بالاتجاة المعاكس مرة ثانية والوقت المستغرق لتقريب الهب وابعادها هي ثانية مع تجنب التنفس على سطح العينة

6. أبدا بتسجيل درجة الحرارة المقروءة على المحرار عندما يظهر اول وميض وفي اي نقطة على سطح النموذج وتسجل هذه الدرجة على انها درجة الوميض على ان لا تخلط بين درجة الوميض الحقيقية والهالة الزرقاء التي تظهر احيانا حول شعلة الاختبار والتي قد تكون نتيجة الانعكاسات الضوئية في الابخرة المتصاعدة.

7. لايجاد نقطة الاشتعال استمر بالتسخين فان درجة الحرارة ستزداد بمعدل (6C to 5C) لكل دقيق تقرب الهب كل الاشتعال ان يبدأ النموذج بالاشتعال لمدة 5 دقائق عندها تسجل درجة الحرارة على انها درجة الاشتعال .

الجدول أدناه يوضح درجة الوميض والوزن النوعي لبعض المشتقات النفطية.

درجة الوميض	الوزن النوعي عند 15.6c <sup>0</sup>	اسم المادة	ت
	0.6530.722	النفثا	٠.١
37.8	0.8017	الكيروسين	۲.
54	0.8398	زيت الغاز	٣.
38	0.7753	الصفوة البيضاء	٤.
54 شتاء/صيف	0.839 شتاء/صيفا	وقود الديزل	٥.
54	0.9464	زيت الوقود	٦.
		الوقود الثقيل	٠,٧

#### التجربة الثالثة

#### اللزوجة

اللزوجة هي احدى الصفات الفيزياوية المهمة بالنسبة للمنتجات النفطية وعلى الاخص لزيوت التزليق ويقصد باللزوجة او الاحتكاك الداخلي للسائل مقاومة السائل لإزاحة احدى طبقاته بالنسبة الى طبقة اخرى وتحت تأثير قوة خارجية.

# الغرض من التجربة

- 1. تصنيف الزيوت حسب لزوجتها
- 2. معرفة جريان الدهون في درجات الحرارة المختلفة
- 3. تحديد التغيرات التي تطرأ على الزيت نتيجة الاستعمال فمثلا زيادة اللزوجة لأي زيت يعني ذلك زيادة التأكسد في هذا الزيت نتيجة الاستعمال

## وتوجد ثلاث انواع للزوجة وهي:

- 1. اللزوجة الكينماتيكية
- 2. اللزوجة الدايناميكية
  - 3. اللزوجة النسبية

#### اللزوجة الكينماتيكية:

وهي قياس زمن انسياب حجم ثابت من السائل بالجاذبية خلال انبوبة شعرية وبدرجة حرارة معينة ووحدة قياس اللزوجة الكينماتيكية في النظام المتري هي الستوك وتقاس في الصناعة النفطية بالسنتيستوك:

(واحد ستوك=100سنتيستوك(CST)

## اللزوجة الدايناميكية:

تسمى احيانا بالزوجة المطلقة وهي نتيجة حاصل ضرب اللزوجة الكينماتيكية وكثافة السائل المقاس لنفس درجة الحرارة ووجدات اللزوجة الدايناميكية هي البويز (Poise):

(واحد Poise=100سنتي بويز)

#### اللزوجة النسبية:

هي عبارة عنن النسبة بين زمن انسياب 200مل من النموذج عند درجة حرارة الاختبار (20 م) وبين زمن انسياب نفس الحجم من الماء المقطر عند درجة حرارة.

#### تعريف معامل اللزوجة

يمثل معامل اللزوجة قابلية الزيت للحفاظ على سيولته خلال مدى معين من درجات الحرارة .


معامل اللزوجة عبارة عن رقم يتراوح بين (صفر لي 100 او اكثر) ويستدل منه على مدلى تغيير اللزوجة مع درجات الحرارة

#### اجزاء جهاز اللزوجة الكينماتيكية:

- 1. انبوبة شعرية Capillary tube
  - 2. حمام مائی water bath
  - 3. محرار thermometer
    - 4. ساعة توقيت watch
      - 5. خلاط
      - 6. سخنheater
      - 7. ماصة pipettes
        - 8. نموذج sample

### طريقة العمل

- 1. يتم سحب كمية من النموذج داخل الانبوبة بواسطة الماصة بعد وضع الانبوبة داخل الحمام المائي او الزيت لمدة ربع ساعة فوق العلامة العلبا.
- 2. لحظة وصول النموذج الى العلامة العليا نبدا بحساب الزمن بفتح الساعة ولحظة وصول النموذج للعلامة السفلى يتم غبق الساعة ثم يتم حساب الزمن بالثواني.
  - 3. تعاد هذه العملية ثلاث مرات لأخذ المعدل ثم يطبق القانون:
    - 4. اللزوجة الكينماتيكية = الزمن \* ثابت المعايرة



# تم عمل تجارب مختبرية على اكثر من عينة من النفط الخام وقد حصلنا على النتائج الاتية:

درجة الوميض و درجة الاشتعال: الكيروسين

درجة الاشتعال	درجة الوميض	SP.GR	H.K
Flam.p	F.P		
58		0.791	0.779
	54		
57	52	0.786	0.774
55	50	0.782	0.771
53	48	0.780	0.769
48	42	0.777	0.773

## فحص الغاز

درجة الاشتعال	درجة الوميض	SPGr	L.G.O
Flam.p	F.p		
78	72	0.822	0.810
80	76	0.826	0.813
87	82	0.834	0.820

درجة الاشتعال	درجة الوميض	الكثافة القياسية	الكثافة الطبيعية
Flam.p	F.P	SP.Gr	R.C.R

98	86	0.961	0.950
97	90	0.972	0.956
104	98	0.976	0.960
87	80	0.958	0.952
95	88	0.963	0.953

# ♦ الزوجة CST

• زيت الغاز L.G.O

2.5

2.7

2.4

2.9

• النفط الاسود R.C.R

140

230

306

• الاسفلت

700

**720** 

713

#### المصادر:-

- 1. القران الكريم سورة النمل الآية (19).
- 2. النشرة الشهرية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك (أكتوبر 1999.
- 3. الصناعات اللاحقة والبحث والتطوير، الناشر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، دولة الكويت، 1998، وقائع مؤتمر الطاقة العربي السادس دمشق الجمهورية العربية السورية 10-13 مايو 1998 المجلد الرابع.
- 4. دكتور مهندس حمدي البمبي، البترول بين النظرية والتطبيق، دار المعارف، مصر، 1996.
- 5. الأستاذ الدكتور محمود محمد العمري، النفط والصناعة البترولية، الجزء الأول، كيمياء وتجزئة، جامعة أم القرى، كلية العلوم التطبيقية وسم الكيمياء، 1990.
- 6. الأستاذ الدكتور/ محمد محمود السكري، تقرير عن العمليات الصناعية البترولية، معهد بحوث البترول 1998.
- 7. ل. إيفانوف، هندسة وصناعة تكرير البترول، دار مير للطباعة والنشر، روسيا، 1971.
- 1. Shell Group ,The Petroleum Hand Book, Fourth Edition -(1990).
- 2. V.N. Frikh, The Chemistry and Technology of Petroleum and Gas. Mir. Publisher Moscow (1985).
- 3. U. Sokolv , Petroleum, Mir. Publisher (1972).
- 4. V.P. Sukhanov, Petroleum Processing (1982).